






B Ghaye

H, 77 ans



Mise en place d'un pacemaker double chambre en Juillet
2013



Rx Thorax pré-implantation



Rx Thorax post-implantation



Rx Thorax 6 semaines plus tard



Diagnostic ?



Diagnostic

Arrachement de la sonde ventriculaire du pacemaker

Twiddling ou twiddler syndrome

**Le patient « joue » consciemment ou non avec le boîtier
sous cutané**

**La rotation peut entraîner le décrochage des sondes par
enroulement des fils au pourtour du boîtier**